

Отчёт от 26 ноября 2020

MERCEDES E-KLASSE, 2011

VIN:	WDD2120481A494357	Цвет:	Черный
Год выпуска:	2011	Объем двигателя:	1796
Тип ТС:	Легковой седан	Мощность:	184 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Ограничений не обнаружено
- ✓ Залог не обнаружен
- ✓ Сведения о розыске не обнаружены
- ⚠ 2 владельца
- ✓ ДТП не обнаружено
- ⚠ Обнаружено 4 расчёта ремонтных работ
- ⚠ Обнаружены сведения о кузовных ремонтах
- ✓ 4 записи истории обслуживания
- ✓ Последнее показание пробега 83 000 км
- ✓ Не размещался на Авито
- ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено
- ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
- ✓ Страховые выплаты не обнаружены

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 26 ноября 2020 г. 22:20.

Нахождение в розыске

 Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 26 ноября 2020 г. 22:20.

Нахождение в залоге

 Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	26 ноября 2020 г. 22:19 (мск)


НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	26 ноября 2020 г. 22:19 (мск)


ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

 2 владельца

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
2 года 9 месяцев 26 августа 2011 - 10 июня 2014	Физическое лицо	Московская Область
6 лет 5 месяцев 10 июня 2014 - н.в.	Физическое лицо	Московская Область

ДТП

 **ДТП не обнаружено**

Данные актуальны на 26 ноября 2020 г. 22:21.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 4 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	29 апреля 2013 г. 07:50
Исполнитель	-
Общая стоимость	51 813 ₺
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	4 563 ₺
Стоимость механических работ	542 ₺
Стоимость запасных частей	46 708 ₺
Общая стоимость	51 813 ₺

Замена

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО212 670 3301
РЕМКОМ.ДЛЯ ВКЛ.СТЕК221 670 8101
ПОДКЛАДКИ ЛОБ СТЕКЛ140 671 0093

Окраска поверхности

НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА
НЕ РАСТВОР В ВОДЕУДАЛИТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Дата расчёта 31 июля 2013 г. 16:50

Исполнитель	-
Общая стоимость	312 866 ⌘
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	20 278 ⌘
Стоимость механических работ	1 083 ⌘
Стоимость запасных частей	291 505 ⌘
Общая стоимость	312 866 ⌘

Замена

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П212 880 2340 9999	ФОНАРЬ ДН-СВЕТА П Л212 820 0756
ДАТЧ СИС ПАРК П С Л212 542 0018	КРЫЛО П Л212 880 1118
КАПОТ212 880 0157	ПОПЕРЕЧИНА П Н212 620 1500
ФАРА Л212 820 0939	ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ Л212 620 0185
ФАРА ПР212 820 1039	ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л В212 620 0191
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ Л212 860 0108 9999	АБСОРБЕР БАМПЕР П Л212 620 0995
ФОРС ФАРООЧИСТИТ Л212 860 0147	

Ремонт

КАПОТРЕМОНТИРОВАТЬ
 КРЫЛО ПЕР ЛЕВОЕРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА
 НЕ РАСТВОР В ВОДЕСНЯТЬ

Окраска новой детали

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
 ДАТЧ СИС ПАРК П С ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
 ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III
 КРЫЛО П ЛРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III

ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Дата расчёта **24 сентября 2013 г. 12:27**
Исполнитель -
Общая стоимость **230 544** ₭
Тип страховки -

Детализация стоимости

Стоимость окраски **20 864** ₭
Стоимость механических работ **841** ₭
Стоимость запасных частей **208 839** ₭
Общая стоимость **230 544** ₭

Замена

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П212 880 1140 9999	ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л В212 620 0191
РЕШЁТКА БАМПЕРА П212 885 0523	АБСОРБЕР БАМПЕР П Л212 620 0995
ДАТЧ ПАРК ПЕР НАР Л212 542 0118	КЛЕММА МАССЫ АКБ С/У
КАПОТ212 880 0157	РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕР ЧАСТИ Л ВЫПОЛНИТЬ
ФАРА Л212 820 0939	ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ БАМПЕРА П - ЗАМ
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ Л212 860 0108 9999	ДОПОЛНИТ К ОБЕ БЛОК-ФАРЫ ПЕРЕДНИХ С/У
ФОРС ФАРООЧИСТИТ Л212 860 0147	НАВЕСНЫЕ ДЕТ В МОТОРН ОТСЕКЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
КРЫЛО П Л212 880 1118	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1 - ВЫПОЛНИТЬ
ПОПЕРЕЧИНА П Н212 620 1500	ПОПЕРЕЧИНУ ПЕР И ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК ЛЕВ МЕЖДУ

Окраска поверхности

НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА

Окраска новой детали

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
ДАТЧ ПАРК ПЕР НАР ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

ПОПЕРЕЧИНА П НОКРАСК ПОВЕРХ ЭТ I-J
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л ВОКРАСКА НОВ. ДЕТ I-J

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III
КРЫЛО П ЛРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III
ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

НАКЛАДКА ПОРОГА Л - С/У
БАМПЕР З - С/У
БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ (СНЯТ)
ДОПОЛНЕНИЕ БАМПЕРА ЗАДНЕГО РАЗБОР-
СБОРКА

Дата расчёта	15 мая 2014 г. 12:49
Исполнитель	-
Общая стоимость	62 632 ₺
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	8 905 ₺
Стоимость механических работ	1 058 ₺
Стоимость запасных частей	52 669 ₺
Общая стоимость	62 632 ₺

Замена

ДВЕРЬ З ПР212 730 0205	ЗАМОК ДВЕР КЛИН З ПР204 720 0104
3-УГ СТЕКЛО З ПР212 730 4000	2-Я ДВЕРЬ ПР - ЗАМ, С ДЕТАЛЯМИ - ПЕРЕУСТ
ГЕРМЕТИК СТЕКЛ ДВ 3221 670 8101	ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРЬ З ПР С/У

Ремонт

КРЫЛО З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ДВЕРЬ 3 ПРОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗОКР ДЛЯ РЕМОНТА
КЗ

КРЫЛО 3 ПРОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЬ 3 ПР - С/У

ПЕРЕГОРОДКА ПОД КРЫЛОМ 3 ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ПР - С/У

БАМПЕР 3 - С/У

ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА ПОРОГА 3 ПР С/У

БАМПЕР 3 - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ (СНЯТ)


ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБОК ПР С/У

ДОПОЛНЕНИЕ БАМПЕРА ЗАДНЕГО РАЗБОР-
СБОРКА

ДЕКОРАТИВНЫЙ МОЛДИНГ КРЫШИ ПР - С/У

ФОНАРЬ 3 ПР НАРУЖНЫЙ - С/У

Страховые выплаты НОВИНКА

 **Страховые выплаты не обнаружены**

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в них.

История размещения на Авито

 **Не размещался на Авито**

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
29 июля 2011	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
25 августа 2011	Продажа авто	-	Дилер, Москва
26 августа 2011	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Московская Область
29 сентября 2011	Установка доп. оборудования	-	Дилер, Москва
Педальный узел. Прочие работы.			
19 марта 2012	Текущий ремонт	14 997 км	Дилер, Москва
Объем сервисных работ А выполнить, Дополнительно к Service А, комбинированный фильтр заменить.			
29 апреля 2013	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 51 813 ЛОБОВОЕ СТЕКЛО212 670 3301: Замена РЕМКОМ.ДЛЯ ВКЛ.СТЕК221 670 8101: Замена ПОДКЛАДКИ ЛОБ СТЕКЛ140 671 0093: Замена НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА: Окраска поверхности НЕ РАСТВОР В ВОДЕУДАЛИТЬ: Окраска поверхности ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали			

8 мая 2013	Кузовной ремонт	43 139 км	Дилер, Москва
------------	-----------------	-----------	---------------

Облицовка переднего бампера: покрасить покрывным лаком и полихромной эмалью а/м со стайлинг-пакетом AMG, AUDATEX подготовительная окрасочная работа, Дополнительные работы к Передний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), ПЛАСТИКОВЫЕ/МЕТАЛ. ДЕТАЛИ-ПОРОЗАПОЛНЕНИЕ, ПЛАСТИКОВ./МЕТАЛ. ДЕТАЛИ - НАНЕСТИ ГРУНТ, Образец цветовой гаммы краски/лака для сравнения: нанести распылением, Короткий тест, Передний бампер в сборе: снять и установить, Подготовительные работы перед двухслойной покраской демонтированных пластиковых деталей выполнить, Цвет краски с помощью смесительной установки: подобрать, Передний бампер в сборе: разобрать, собрать, при необх. заменить детали а/м со стайлинг-пакетом AMG (бампер снят), Пластмассовые, металлические детали (количество слоев шпатлевки:.....): зашпаклевать (деталь снята), Не растворимые в воде грязь/защитный состав (смазка, воск) на деталях кузова перед покраской: удалить, Дополнительные работы к: Ветровое стекло снять, установить А/м с многофункциональной камерой, Ветровое стекло заменить

11 мая 2013	Регламентное ТО	43 139 км	Дилер, Москва
-------------	-----------------	-----------	---------------

Дополнительно к Service A, комбинированный фильтр заменить., Детали (относятся к.....):очистить(детали сняты), Объем сервисных работ А с пакетом Plus выполнить, Зазор подшипников ступиц колес переднего моста проверить и отрегулировать (колёса автомобиля сняты), Рабочие колеса (все): снять и установить, Воздушный фильтр: очистить, по результатам осмотра заменить фильтрующий элемент, Тормозные колодки переднего моста: снять и установить, по результатам осмотра заменить (колёса автомобиля сняты), Тормозные диски переднего моста: снять и установить, по результатам осмотра заменить (тормозные колодки сняты)

7 июня 2013	Визит на сервис	44 614 км	Дилер, Москва
-------------	-----------------	-----------	---------------

31 июля 2013	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
--------------	-----------------------------	---	---------

Расчет стоимости ремонта: 312 866
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П212 880 2340 9999: Замена
ДАТЧ СИС ПАРК П С Л212 542 0018: Замена
КАПОТ212 880 0157: Замена
ФАРА Л212 820 0939: Замена
ФАРА ПР212 820 1039: Замена
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ Л212 860 0108 9999: Замена
ФОРС ФАРООЧИСТИТ Л212 860 0147: Замена
ФОНАРЬ ДН-СВЕТА П Л212 820 0756: Замена
КРЫЛО П Л212 880 1118: Замена
ПОПЕРЕЧИНА П Н212 620 1500: Замена
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ Л212 620 0185: Замена
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л В212 620 0191: Замена
АБСОРБЕР БАМПЕР П Л212 620 0995: Замена
КапотРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
Крыло пер левоеРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА: Окраска поверхности
НЕ РАСТВОР В ВОДЕСНЯТЬ: Окраска поверхности
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
ДАТЧ СИС ПАРК П С ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
КАПОТРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III: Окраска ремонтная (площадь
повреждения детали

17 августа 2013	Текущий ремонт	49 039 км	Дилер, Москва
-----------------	----------------	-----------	---------------

Комплексная проверка автомобиля

Капот двигателя: покрасить, 'металлик' / однотонная эмаль, ступень 3 (двухслойное лакокрасочное покрытие), Пластмассовые, металлические детали (количество слоев шпатлевки:.....): зашпаклевать (деталь снята), Задний бампер, в сборе: разобрать и собрать, по результатам осмотра заменить детали а/м со стайлинг-пакетом AMG (бампер снят), Не растворимые в воде грязь/ защитный состав (смазка, воск) на деталях кузова перед покраской: удалить, Деталь облицовки (1) входного проема: покрасить покрывным лаком и полихромной эмалью, Переднее левое крыло: покрасить, 'металлик' / однотонная эмаль, ступень 3 (двухслойное лакокрасочное покрытие), Задний бампер, в сборе: снять и установить, Доп. работы для передних блок-фар (обеих) заменить Автомобиль с ксеноновыми фарами, Устранение повреждений передней части кузова сбоку слева выполнить, Подготовительные работы перед двухслойной покраской демонтированных деталей кузова выполнить, Цвет краски с помощью смесительной установки: подобрать, Навесные детали в моторном отсеке для замены фронтального модуля: снять и установить, Короткий тест, Дополнительные работы к подготовке снятых пластмассовых деталей, в сочетании с установленными/ снятыми деталями кузова выполнить, Малогабаритная стержневая пластмассовая/ металлическая деталь (количество деталей:.....): покрасить покрывным лаком / полихромной эмалью (деталь снята)(ZM), AUDATEX ремонт, Дополнительные работы к: Передний бампер в сборе заменить Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки, ПЛАСТИКОВЫЕ/МЕТАЛ. ДЕТАЛИ- ПОРОЗАПОЛНЕНИЕ, Дополнительные работы к: Задний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), AUDATEX подготовительная окрасочная работа, Передняя поперечина и элемент жесткости между модульными брызговиками слева заменить, Подготовительные работы со снятыми малогабаритными деталями: выполнить, Дополнительные работы 1 выполнить Автомобиль с фарочистителем, Облицовка заднего бампера: покрасить покрывным лаком и полихромной эмалью а/м со стайлинг-пакетом AMG, Облицовка лонжерона слева: снять и установить для кузовного ремонта / покраски, КЛЕММА МАССЫ АКБ С/У ПРИ РАЗРЫВЕ ЭЛЕКТР СОЕД, ПЛАСТИКОВ./МЕТАЛ. ДЕТАЛИ - НАНЕСТИ ГРУНТ, Облицовка переднего бампера: покрасить покрывным лаком и полихромной эмалью а/м со стайлинг-пакетом AMG, Образец цветовой гаммы краски/лака для сравнения: нанести распылением

24 сентября 2013

Расчет стоимости
ремонта


-

Audatex

Расчет стоимости ремонта: 230 544
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П212 880 1140 9999: Замена
РЕШЁТКА БАМПЕРА П212 885 0523: Замена
ДАТЧ ПАРК ПЕР НАР Л212 542 0118: Замена
КАПОТ212 880 0157: Замена
ФАРА Л212 820 0939: Замена
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ Л212 860 0108 9999: Замена
ФОРС ФАРООЧИСТИТ Л212 860 0147: Замена
КРЫЛО П Л212 880 1118: Замена
ПОПЕРЕЧИНА П Н212 620 1500: Замена
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л В212 620 0191: Замена
АБСОРБЕР БАМПЕР П Л212 620 0995: Замена
КЛЕММА МАССЫ АКБ С/У: Замена
РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕР ЧАСТИ Л ВЫПОЛНИТЬ:
Замена
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ БАМПЕРА П - ЗАМ: Замена
ДОПОЛНИТ К ОБЕ БЛОК-ФАРЫ ПЕРЕДНИХ С/У: Замена
НАВЕСНЫЕ ДЕТ В МОТОРН ОТСЕКЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ: Замена
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1 - ВЫПОЛНИТЬ: Замена
ПОПЕРЕЧИНУ ПЕР И ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК ЛЕВ МЕЖДУ: Замена
НАЦЕНК ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА: Окраска поверхности
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
ДАТЧ ПАРК ПЕР НАР ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
ОБЛ ФАРООМЫВАТЕЛЬ ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА: Окраска новой
детали
ПОПЕРЕЧИНА П НОКРАСК ПОВЕРХ ЭТ I-J: Окраска новой
детали
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТК П Л ВОКРАСКА НОВ. ДЕТ I-J: Окраска
новой детали
КАПОТРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III: Окраска ремонтная (площадь
повреждения детали

15 мая 2014	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
<p>Расчет стоимости ремонта: 62 632 ДВЕРЬ 3 ПР212 730 0205: Замена 3-УГ СТЕКЛО 3 ПР212 730 4000: Замена ГЕРМЕТИК СТЕКЛ ДВ 3221 670 8101: Замена ЗАМОК ДВЕР КЛИН 3 ПР204 720 0104: Замена 2-Я ДВЕРЬ ПР - ЗАМ, С ДЕТАЛЯМИ - ПЕРЕУСТ: Замена ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРЬ 3 ПР С/У: Замена КРЫЛО 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт ДВЕРЬ 3 ПРОКР. ПРИ РЕМОНТЕ: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали</p>			
31 мая 2014	Кузовной ремонт	61 003 км	Дилер, Москва
<p>Накладку для защиты кромок проема второй двери (место расположения:.....) заменить, Задний бампер, в сборе: снять и установить, Дополнительные работы к: Задний бампер разобрать и собрать Автомобиль с ультразвуковой системой облегчения парковки (бампер снят), AZT окрасочная работа, Ответная часть замка двери (место расположения:.....): заменить, Декоративная накладка панели крыши справа заменить, Водоотводная накладка с правой стороны: заменить, Задний бампер (ремонт пластика): отремонтировать, Облицовка на лонжероне справа: снять и установить для кузовного ремонта / покраски, AZT подготовительная окрасочная работа, Блок задних фонарей справа снять и установить для кузовного ремонта / покраски, Задний бампер, в сборе: разобрать и собрать, по результатам осмотра заменить детали а/м со стайлинг-пакетом AMG (бампер снят), Вторая правая дверь: заменить С переделкой частей (деталей), Бесконтактная мойка кузова, Задний подкрылок справа снять и установить, Облицовочную накладку заднего правого входного проема заменить, AUDATEX ремонт</p>			
10 июня 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Московская Область
29 мая 2015	Прохождение технического осмотра	83 000 км	Данные о техосмотре
23 июня 2017	Смена владельца	-	Данные о регистрации

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
29 мая 2015	-	83 000 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Черный
Получатель	Юридическое лицо (ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	29 июля 2011
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Эстония

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	АО "АльфаСтрахование"
Период действия	11 июня 2016 - 10 июня 2017
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели	E 200 CGI BlueEFFICIENCY
Дата производства автомобиля	08.07.2011
Рынок	Стандартный
Код модели автомобиля	212.048
Описание	СЕДАН E
Агрегаты	М - двигатель: 271860 30 309757 271.860 M271 DE18 EVO БЕНЗИН. ДВИГАТЕЛЬ R4 M271 DE18 EVO GA - автоматическая КП: 722997 07 076646 722.997 W 7 C 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS) 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7C700

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.